

〇〇邸現場確認報告書

訪問日時 : 令和3年11月26日(金) 13時



【南側道路面】

- ・階段下から上まで草が生い茂り建物に近づくのも困難な状況
- ・道路沿い擁壁にも雑草が目立ち、階段下の草は道路にもはみ出している。



【家屋西面】

※お隣様にお断りを入れ、お隣から写真を撮らせて頂きました。

- ・お隣との境界線付近に大きな雑草が生い茂っている。
- ・家屋奥の山から高さ6～7mになる竹が侵食してきている。



【家屋前主庭】

- ・伸びた草の周囲に以前に刈ったと思われる枯れた草も堆積している。